

Carvico, 27 SETTEMBRE 2016

RELAZIONE TECNICA INTERVENTO DI BONIFICA IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI DI COTTURA

Data esecuzione lavori	24 settembre 2016
Committente	Ristorante "Da Berti" Srl
Luogo	Ristorante Da Berti - Via Francesco Algarotti, 20 - Milano
Referente	Sig. Giuseppe Rota
Tipo di impianto	Esalazione fumi cucina

Descrizione dell'intervento:

Inizio lavori ore 06.30. Le aree interessate presentano una cucina con una cappa centrale con relativo condotto che la collega al motore di aspirazione sul tetto.

Si inizia con la copertura di tutte le zone a rischio di essere sporcate dopo di che si inizia a schiumare il canale.

Nel frattempo un operatore si dedica alla bonifica dei filtri e plenum cappa mentre un altro operatore si occupa della bonifica del motore sul tetto.

A lavori terminati si è pulito e lucidato tutte le parti interessate all'intervento come accordi.

Si consiglia un controllo tra 6/8 mesi per verificare la situazione dell'impianto oppure seguire il programma di manutenzione consigliato dalla ditta BG SERVICE.

CAPO SQUADRA



TITOLARE



BG Service di Biffi Gianluca
Via Torre, 16/B - Tel. 348 8963032
24030 MEDOLAGO (BG)
S.E. BFFGLC 73D15A794C
P.IVA 03172410163
Impresa di Pulizie Albo Artigiani 136099